



### 1 Открытие разъема фиксирующего кольца



### 2 Установка передатчика Reed RD




Установите герконовый передатчик Reed RD до упора в отверстие с необходимой ценой импульса (указатель цены импульса обозначен стрелкой на циферблате счетного механизма)

При повороте фиксирующего кольца счетчика вправо разъем для установки передатчиков импульсов закрыт

### 2 Установка передатчика Opto OD

Перед установкой Opto-передатчика удалите защитную пластину на защитной крышке счетного механизма



Установите Opto-передатчик импульсов, расположив кабель слева. Черная сторона Opto-передатчика должна быть направлена к счетному механизму. Выступ в верхней части Opto-передатчика должен быть зафиксирован фиксирующим кольцом.

### 3 Закрытие разъема фиксирующего кольца

